


## PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES

esc.: 1/1000




## PADRÃO CERCAMENTO COM MOURÕES

| SERVIÇOS | QUANTITATIVO |
|---|---|
| Higienização mecânica a base de hidrojateamento para retirada de bolores, microrganismos, bolhas, superfícies soltas e desobstrução das trincas e fissuras, seguido (caso necessário) de escovação manual para remoção da camada pictórica. | **1.556,79m²** |
| Recomposição (demolição e reconstrução) das camadas de emboço e reboco até 6cm de espessura, com remoção das porções comprometidas do reboco e reconstituição e nivelamento das superfícies, até 6 (seis) cm de espessura; reintegração e consolidação das trincas e fissuras: Retirada da vegetação que cresce nas trincas e nichos e reconciliação das frestas resultantes. | **451,40m²** |
| Recomposição e consolidação da alvenaria em tijolo maciço para a parte superior do muro de arrimo com espessura de 40cm. | **6,03m²** |
| Retirada de elementos metálicos, como caixas de hidrantes desativados, das alvenarias, seguido de recomposição e consolidação com alvenaria em tijolo maciço até 10cm. | **0,36m²** |
| obs.: | |
| Para reparos estruturais das fissuras e=0,3 a 0,9mm, utilizar injeção de resina de base epóxi (Ref. Concresive 90 BASF). Para reparo estrutural em trincas, e=10 a 40mm, utilizar aplicação de graute sintético de resina epóxi. Ref. Silkadur 43. Para reparos superficiais localizados, utilizar argamassa de cimento com polímeros, e= 1 a 3cm. | |
| Pintura das alvenarias:<br>Esperar a cura da recomposição de no mínimo 14 dias;<br>Lixamento geral para uniformizar a superfície;<br>Lavagem de toda a superfície antes da pintura, para o muro da Rua João Carlos, utilizar água sanitária, deixar agir por uma hora antes de enxaguar com água, aguardar a secagem;<br>Aplicar uma demão de selador acrílico para em toda área que será pintada. No interior das guaritas o selador pode ser substituído por fundo preparador.<br>Pintura de no mínimo 2 (duas) demãos de tinta acrílica fosca de forma cruzada, ou seja, uma mão pintada na horizontal e outra na vertical. | **1.556,79m²** |
| Serviço de serralheria para reparos em grade de ferro com barra chata horizontal superior e inferior e barras verticais circular de ferro maciço com espaçamento de 10cm cada, e ponteiras em forma de losangos de 17cm de altura em cima de cada barra vertical, com anéis ornamentais em cima e em baixo das barras horizontais, com barras de seção quadrada de L=3 e ponta em forma de pirâmide a cada 2,00 metros. | **173,47m²** |
| Pintura das partes metálicas:<br>Raspagem e lixamento para remoção da tinta soltas e dos ferrugens, uniformizando a superfície;<br>Limpeza com pano umedecido em solvente;<br>Aplicação de fundo anticorrosivo;<br>Aguardar secagem total;<br>Aplicar duas demãos de esmalte. | **664,35m²** |
| Capina e limpeza manual como retirada do lixo. | **101,05m²** |
| Construção de uma calçada em concreto com 43,00m de comprimento e 2,35m de largura e com inclinação de 3% voltada para a sarjeta, com concreto feito no local, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. | **101,05m²** |
| Aquisição e instalação de alambrado galvanizado fio 14, malha 64mm, h=2,10m | **475,00m** |
| Retirada para reuso de alambrado existente | **475,00m** |
| Aquisição e instalação de mourão de concreto 15x15cm, h=2,55m com base em mureta em alvenaria de bloco de concreto | **60** |
| Construção de mureta de alvenaria de bloco de concreto, com reboco, espessura: 15cm, altura 25cm. | **100,00m** |

Observações:

-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- COTAS E NÍVEIS EM CENTÍMETROS
-NÃO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
-EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;
-EM CASO DE DÚVIDAS, É OBRIGATÓRIA A CONSULTA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO;
-REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.



## MAPA CHAVE

| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | SOLICITADO | FEITO | APROVADO |
|---|---|---|---|---|---|
| R00 | Emissão inicial | 01/11/2017 | Bruno | Claudio | Bruno |

APROVAÇÃO: *Marcelo Arruda Nassif*

RT: *Dimas José Alvares*

CODEMIG Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

OBJETO: MANUTENÇÃO DO GRADIL DO PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU

EMPREENDIMENTO: PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU

DISCIPLINA: PROJETO ARQUITETÔNICO

ETAPA: ESTUDO PRELIMINAR

CONTEÚDO: LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES

| ARQUIVO: | DEMANDA: | DATA: | REV.: | FOLHA: |
|---|---|---|---|---|
| CXB_PRGAG_1703-2_EP_ARQ_DES_R00 | 1703 | 11/17 | R00 | 001/002 |