

## Relatório de Infrações das Empresas de Ônibus - Janeiro a Março/2018


<b>Empresa</b>	<b>Infração</b>
AGUIA BRANCA	Motor ligado na plataforma
ATUAL	Abandono de onibus
ATUAL	Exceder tempo nos Patios
CAMPO BELO	Exceder tempo nos Patios
COMETA	Forçar entrada de carro
COMETA	Forçar entrada de carro
COMETA	Forçar entrada de carro
COMETA	Veículo com defeito
GARDENIA	Motor ligado na plataforma
GARDENIA	Motor ligado na plataforma
GARDENIA	Veículo com defeito
GONTIJO	Abandono de onibus
GONTIJO	Desembarque no Pátio
GONTIJO	Desembarque no Pátio
GONTIJO	Desembarque no Pátio
GONTIJO	Desembarque no Pátio
GONTIJO	Desembarque no Pátio
GONTIJO	Desembarque no Pátio
GONTIJO	Exceder 10 min no desembarque
GONTIJO	Exceder 10 min no desembarque
GONTIJO	Exceder 10 min no desembarque
GONTIJO	Exceder 10 min no desembarque
GONTIJO	Exceder 10 min no desembarque
GONTIJO	Exceder 10 min no desembarque
GONTIJO	Exceder 10 min no desembarque
GONTIJO	Exceder 10 min no desembarque
GONTIJO	Exceder 10 min no desembarque
GONTIJO	Exceder 10 min no desembarque
GONTIJO	Exceder 10 min no desembarque
GONTIJO	Exceder 10 min no desembarque

<b>Empresa</b>	<b>Infração</b>
GONTIJO	Exceder 10 min no desembarque
GONTIJO	Exceder 10 min no desembarque
GONTIJO	Falta de despachante
GONTIJO	Falta de despachante
GONTIJO	Motor ligado na plataforma
GONTIJO	Motor ligado na plataforma
GONTIJO	Sair adiantado da plataforma
GONTIJO	Veículo com defeito
GUANABARA	Abandono de onibus
GUANABARA	Exceder tempo nos Patios
GUANABARA	Forçar entrada de carro
GUANABARA	Motor ligado na plataforma
GUANABARA	Motor ligado na plataforma
GUANABARA	Motor ligado na plataforma
GUANABARA	Motor ligado na plataforma
GUANABARA	Motor ligado na plataforma
GUANABARA	Motor ligado na plataforma
GUANABARA	Motor ligado na plataforma
GUANABARA	Motor ligado na plataforma
GUANABARA	Motor ligado na plataforma
GUANABARA	Motor ligado na plataforma
GUANABARA	Motor ligado na plataforma
GUANABARA	Veículo com defeito
ITAPEMIRIM	Falta de despachante
ITAPEMIRIM	Motor ligado na plataforma
KAISSARA	Motor ligado na plataforma
LOPES E FILHOS	Abandono de onibus
MOTTA	Abandono de onibus
MOTTA	Exceder 10 min no desembarque
MOTTA	Forçar entrada de carro
MOTTA	Forçar entrada de carro
MOTTA	Motor ligado na plataforma


<b>Empresa</b>	<b>Infração</b>
MOTTA	Veículo com defeito
PASSARO VERDE	Forçar entrada de carro
PASSARO VERDE	Forçar entrada de carro
PASSARO VERDE	Forçar entrada de carro
PASSARO VERDE	Forçar entrada de carro
PASSARO VERDE	Forçar entrada de carro
PASSARO VERDE	Veículo com defeito
PRESIDENTE	Não respeitar sinalização
RÁPIDO MARAJÓ	Não cumprir orientação
SANTA FÉ	Desembarque no Pátio
SANTA FÉ	Desrespeito a fiscalização
SANTA FÉ	Exceder tempo nos Patios
SANTA FÉ	Exceder tempo nos Patios
SANTA FÉ	Exceder tempo nos Patios
SERTANEJA	Fumando no embarque
SERTANEJA	Veículo com defeito
SETELAGOANO	Exceder tempo nos Patios
SETELAGOANO	Motor ligado na plataforma
SETELAGOANO	Motor ligado na plataforma
SETELAGOANO	Veículo com defeito
SETELAGOANO	Veículo com defeito
STILO	Exceder tempo nos Patios
TEIXEIRA	Falta de despachante
TEIXEIRA	Motor ligado na plataforma
TEIXEIRA	Motor ligado na plataforma
TRANSNORTE	Descumprimento do ofício 296/17
TRANSNORTE	Motor ligado na plataforma
TRASNMOREIRA	Ejetar sanitário
TRASNMOREIRA	Exceder tempo nos Patios
UNIAO	Motor ligado na plataforma
UNIAO	Motor ligado na plataforma

<b>Empresa</b>	<b>Infração</b>
UNIAO	Motor ligado na plataforma
UNIÃO	Forçar entrada de carro
UNIÃO	Forçar entrada de carro
UNIÃO	Forçar entrada de carro
UNIÃO	Guia Rasurada
UNIR	Abandono de onibus
UNIR	Desembarque no Pátio

## Percentual de advertencias Janeiro a Março de 2018



## Advertências por empresa



Fonte: Tergip